


MC 26A - 26A 1:1000



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|
| 7.5 | 6.5 | 6 | 6.8 | 7.2 | 6 | 5 | 6.5 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 4.7 | 4.8 | 5 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 7 | 6.2 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 5.2 | 5 | 3.3 | 4.5 | 4 | 6 | 5.3 | 4.5 | 4 | 5 | 2.8 | 4.3 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3 | 6.5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 4 | 9 | 3 | 6.5 |
|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|