



Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Cu Kuin
Cơ quan: Tỉnh Đắk Lắk

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CƯ KUIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 279/BC-UBND

Cư Kuin, ngày 25 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá gây ra ngày 22/4 và 07/5/2023 và tình hình do cơn bão số 2 (từ ngày 28/7-03/8/2023) trên địa bàn huyện

Triển khai thực hiện Công văn số 34/PCTT, ngày 17/8/2023 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Lắk, về việc khẩn trương rà soát các thiệt hại, sạt lở do mưa lũ trong thời gian qua,

Sau khi rà soát tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, UBND huyện báo cáo với các nội dung như sau:

1. Diễn biến thiên tai trên địa bàn huyện

Vào các ngày 22/4 và ngày 07/5/2023 trên địa bàn huyện Cư Kuin có mưa to, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh, mưa đá đã gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng của các hộ dân, phòng học của Trường học và Nhà làm việc của Trạm Y tế xã đặc biệt là tại các xã Ea Ning, Ea Bhók...; ảnh hưởng của bão số 2 kéo dài từ ngày 28/7 đến 03/08/2023 trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra mưa to, ngập úng tại một số các cánh đồng: Nàng Tiên, Đồng 24, Đồng Cầu voi, Đồng thôn 1, 4 và thôn 6, xã Ea Hu; cánh đồng thôn 11, xã Ea Ning; Cánh đồng Đầm Két, Đất Đỏ và Trần Sĩ, xã Hoà Hiệp, gây ra thiệt hại về tài sản một số xã trên địa bàn huyện... đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân và quá trình làm việc của các đơn vị.

2. Công tác tổ chức thực hiện Phòng, chống thiên tai của địa phương

Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai cụ thể:

- Thông báo, yêu cầu các hộ dân ở vùng trũng thấp di dời tài sản, gia súc, gia cầm lên nơi an toàn, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chủ động ứng phó.

- Tổ chức, hỗ trợ nhân dân sơ tán ra khỏi nơi vùng trũng thấp nguy cơ lũ quét (nếu có).

- Cập nhật thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến thời tiết, thống kê sơ bộ thiệt hại như: về người, vật nuôi (gia súc, gia cầm), cây trồng (mức độ thiệt hại)...do thiên tai gây ra, đề xuất hướng xử lý, khắc phục lập phương án bố trí nhân lực, vật lực khi cần thiết. Báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện) tổng hợp báo cáo.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ, đập rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình nhất là các kịch bản mưa lớn, cực đoan.

- Chỉ đạo UBND các xã cử cán bộ triển khai phương án phòng, chống lũ, lụt tới tận thôn, buôn, nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản; Kiểm tra các công trình hồ chứa nước trên địa bàn, có phương án điều tiết hợp lý, đảm bảo an toàn hồ chứa.

3. Tình hình thiệt hại

a) Tình hình thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá gây ra ngày 22/4 và 07/5/2023

- Về người: Không có thiệt hại về người.

- Về cây trồng: Có 176 cây sầu riêng, 20 cây cau, 20 cây mít, 189 cây hồ tiêu, 90 cây cà phê tại xã Ea Ktur và 818 cây điều, 54 cây sầu riêng, 965 cây hồ tiêu tại xã Ea Ning bị gãy đổ.

- Thiệt hại về cơ sở, vật chất: 23 ngôi nhà, 01 trường học (Trường THCS Ea Bhók), 01 trạm Y tế xã bị tốc mái với tổng diện tích $1.556,1\text{m}^2$ tôn lợp bị hư hỏng; 154 cây xà gồ các loại bị gãy, cụ thể:

+ Xã Ea Ktur: 03 ngôi nhà bị tốc mái với diện tích 182m^2 tôn lợp bị hư hỏng; các cây xà gồ bị gãy gồm: 09 cây xà gồ dài 9m, 06 cây xà gồ dài 4m, 07 cây xà gồ dài 8m.

+ Xã Ea Hu: 01 ngôi nhà bị tốc mái với diện tích 42m^2 bị hư hỏng và 09 cây xà gồ dài 6,6m bị gãy.

+ Xã Ea Ning: 08 ngôi nhà bị tốc mái với diện tích $509,6\text{m}^2$ tôn lợp bị hư hỏng; các cây xà gồ bị gãy gồm: 09 cây xà gồ dài 6,6m, 08 cây xà gồ dài 4m, 05 cây xà gồ dài 4m, 03 cây xà gồ dài 10m, 08 cây xà gồ dài 16m, 12 cây xà gồ dài 16m, 03 cây xà gồ dài 5m, 05 cây xà gồ dài 4m.

+ Xã Ea Bhók: 08 ngôi nhà bị tốc mái với diện tích 304m^2 tôn lợp bị hư hỏng; các cây xà gồ bị gãy gồm: 03 cây xà gồ dài 3,5m, 11 cây xà gồ dài 6m, 11 cây xà gồ dài 4m, 11 cây xà gồ dài 6,2m.

+ Xã Cư Êwi: 03 ngôi nhà bị tốc mái với diện tích $68,5\text{m}^2$ tôn lợp bị hư hỏng; các cây xà gồ bị gãy gồm: 06 cây xà gồ dài 3,5m, 06 cây xà gồ dài 4m, 06 cây xà gồ dài 3,5m.

+ Trường THCS Ea Bhók: 04 phòng học bị tốc mái với diện tích 200m^2 tôn lợp bị hư hỏng, 01 nhà giữ xe bị tốc mái với diện tích 190m^2 tôn lợp.

+ Trạm Y tế xã Ea Bhók: 01 phòng làm việc bị tốc mái với diện tích 60m^2 tôn lợp bị hư hỏng, 16 cây xà gồ dài 10m bị gãy.

- Ước kinh phí bị thiệt hại là: 732.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi hai triệu đồng).

(UBND huyện Cư Kuin đã có báo cáo số 134/BC-UBND, ngày 30/5/2023, về việc báo cáo tình hình thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá gây ra trên địa bàn huyện Cư Kuin vào các ngày 22/4 và 07/5/2023).

b) Tình hình thiệt hại do cơn bão số 2 (từ ngày 28/7-03/8/2023)

- Về người: Không có.

- Về nông nghiệp: Ngập úng 119,05 ha các loại cây trồng, trong đó:

+ Xã Hoà Hiệp: 27,4 ha lúa nước bị ngập úng, thiệt hại > 70%.

- + Xã Ea Ning: 8,7 ha lúa nước bị ngập úng, thiệt hại > 70%.
- + Xã Ea Hu: 82,95 ha lúa nước bị ngập úng, thiệt hại > 70%.

(Biểu số 01)

- Các công trình khác:

+ Kênh mương tiêu nước cánh đồng Ea Mta (thuộc hạ lưu đập Ea Mta, xã Ea Bhók).

+ Sạt lở mương cống thoát nước hồ 36, xã Ea Ning.

(Biểu số 02)

4. Công tác khắc phục sau thiên tai

- Sau khi kết thúc đợt mưa bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, cùng với lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể của các xã, kiểm tra, rà soát và đánh giá mức độ thiệt hại thực tế tài sản của người dân (cây trồng, vật nuôi...) do thiên tai gây ra.

- Khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, huy động lực lượng giúp đỡ người dân đào kênh tiêu nước đối với đất sản xuất cây lâu năm, riêng đối với lúa nước và rau màu khó khắc phục do bị vùi lấp...; đồng thời báo cáo UBND huyện để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk theo quy định.

5. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để huyện kịp thời khắc phục, sửa chữa, cải tạo các công trình bị hư hỏng và hỗ trợ thiệt hại cho người dân nêu trên để người dân trên địa bàn yên tâm, ổn định cuộc sống.

Trên đây là Báo cáo tình hình thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá gây ra vào các ngày 22/4 và 07/5/2023 và cơn bão số 2 từ ngày 28/7-03/8/2023 trên địa bàn huyện Cư Kuin. UBND huyện tổng hợp báo cáo và kính đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét, xử lý./. nm

Nơi nhận/

- Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCHPCTT&TKCN huyện;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Phú Hanh

BIỂU SỐ 01
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THIẾT HẠI DO MƯA LŨ CÒN BẢO SỐ 2 TỪ NGÀY 28/7-03/8/2023
(Kèm theo Báo cáo số 279/BC-UBND, ngày 25/8/2023 của UBND huyện)

TT	Tên xã	Tình hình thiệt hại	Chi chú
01	Xã Ea Ning	Ngập úng 8,7 (ha) diện tích lúa tại cánh đồng thôn 11, xã Ea Ning (Thời điểm ngập úng lúa đã gieo trồng được 45 ngày tuổi, chủ yếu là giống lúa OM, ML48), thiệt hại > 70% không còn khả năng khôi phục	
02	Xã Hoà Hiệp	Ngập úng: 27,4 ha lúa tại các cánh đồng: Đàm Kết, Đất đỏ và Trần Si, xã Hoà Hiệp, thiệt hại > 70% không còn khả năng khôi phục	
03	Xã Ea Ning	Ngập úng: 82,95 ha lúa nước tại các cánh đồng: thôn 1: 69,48 ha; thôn 4: 13,17 ha; thôn 6: 0,3 ha) thiệt hại > 70% không còn khả năng khôi phục	

(Kèm theo Báo cáo số 279/BC-UBND, ngày 25/8/2023 của UBND huyện)

BIỂU SỐ 02
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TÀNG THIẾT YẾU ĐỀ XUẤT
HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Báo cáo số 279/BC-UBND, ngày 25/8/2023 của UBND huyện)

TT	Tên công trình	Địa điểm	Hiện trạng hư hỏng do thiên tai	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Biện pháp khắc phục	Ước tính kinh phí (Triệu đồng)	Dự kiến hoàn thành
01	Kênh mương tiêu nước cánh đồng Ea Mát (thuộc hạ lưu đập Ea Mát, xã Ea Bhók).	Xã Ea Bhók	Hiện trạng là kênh đất, bồi lắng, không đảm bảo tiêu thoát nước	Đảm bảo tiêu thoát nước chống ngập úng cho 34 ha diện tích lúa nước	Cần nạo vét, đắp bờ, kiên cố kênh tiêu nước bằng BTCT	7.000	2024
02	Sạt lở mương cống thoát nước hồ 36, xã Ea Ning, với chiều dài khoảng 200 m	Ea Ning	Hiện trạng là mương đất	Chống sạt lở, ảnh hưởng đến công trình	Sửa chữa mương thoát nước bằng bê tông	700	2024
	TỔNG CỘNG					7.700	

